




Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego Toyota Yaris, rok produkcji 2010, rok pierwszej rejestracji 04.11.2010r. , VIN: VNKKH98330A168172 - w cenie wywoławczej brutto: 3600,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły do dnia 21.07.2022r. do godz. 12⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022r. o godz. 12³⁰ w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b pokój 296.

Pojazd można oglądać w dniu 18 i 19.07.2022r. w godz. 10 - 12

Szczegółowych informacji udziela p. Jacek Popławski – Kierownik Warsztatów
Tel. 566544118 lub 566543220 w. 159.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.



Zakres uszkodzeń po 1 wycenie:

kalkulacja do wyceny nr: PL2022011881012
z dnia: 2022/01/22

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

 Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Piotr Chmielewski

USTALENIE	ZAKRESU	USZKODZENIE	NR	PL20220118	22.01.2022
WŁAŚCICIEL	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	GRUNWALDZKA 25B			
	87-100 TORUŃ				
SYGNATURA	PL2022011881012	RODZ. SZK	OC		
MARKA	TOYOTA	YARIS		SR	
NUMER VIN	VNKKH98330A168172	NR REJ. CT8104F		KOD TYPU	70 87 92
WERSJA	OD 09.2010	UKŁAD KLIMATYZACJI		CENTRALNE ZAMYKANIE	
WYPOSAŻENIE	PODN SZYB PRZ ELEKTR	LUSTERKO Z EL/OGREZEW		PODN SZYBY P EL IMPU	
	KLAMKA W KOLORZE NAD	LUSTERKO ZEWN		KOŁO KIEROWN SKÓRA	
	OBSŁ RADIA NA KIEROW	3 ZAGŁÓWKI TYL		1329 CCM 73/7 4KW	
	6 BIEGÓW	OPONA 185/60 R15..S		KOŁA 5,5 J X 15	
	KOŁO AWARYJNE	AIRBAG BOCZNY		5-DRZWIOWY	
	KRAJ PROD FRANCJA				

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA

 NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE
 KOD CZ

B040)	REFLEKTORY NASTAWA
BRĄK NR	POJAZD KPL POMIARY PRZED NAPRAWĄ
B110	BŁOTNIK PRZ L WYMIENIĆ
	(ZDERZAK I REFLEKTOR WYBUDOWANE)
	OBEJMUJE: BŁOTNIK PRZ L, WYKŁADZINA
	WNEKI KOŁA I NAKŁADKA SŁUPKA A WYB/WBUD
B010	ZDERZAK PRZ WYB/WBUD
B010)	SPOILER PRZEDNI WYBUD/WBUD
B020)	ZDERZAK PRZ WYMIANA (WYBUDOWANY)
B040)	REFLEKTOR L WYB/WBUD
B040)	REFLEKTOR WYMIENIĆ
BRĄK NR	KIEROWNICA POW PRZ WYB/WBUD
B060	MASKA SILNIKA WYB/WBUD
B085	KRATKA POW WYB/WBUD
743261	OCHRONIACZ KRAWEDZI DRZWI PRZ P WYB/WBUD
BRĄK NR	OSŁONA SŁUPKA"A" P WYB/WBUD
BRĄK NR	LISTWA PROGU L WYB/WBUD
BRĄK NR	LISTWA PROGU P WYB/WBUD
670301	WYKŁADZINA DRZWI PRZ P WYBUD/WBUD
672191)	KLAMKA ZEWN DRZWI PRZ P WYB/WBUD
BRĄK NR	WŁACZNIK ZAMKA DRZWI PRZ P WYB/WBUD
752051	LUSTERKO ZEWN DRZWI PRZ P WYB/WBUD
	OBEJMUJE: WYKŁADZINA DRZWI P WYB/WBUD
670311	WYKŁADZINA DRZWI T P WYBUD/WBUD
672201)	UCHWYT ZEWN DRZWI T P WYB/WBUD
BRĄK NR	SCIANA BOCZNA T P CZĘŚĆ WYMIANA
B290	PAS TYŁU WYMIENIĆ
	(ZDERZAK TYŁ KPL WYBUDOWANY)
	OBEJMUJE: WYKŁADZINY I OSPRZĘT
	W OBSZARZE NAPRAWY WYB/WBUD
B380	POKRYWA TYŁ WYB/WBUD
B390)	POKRYWA TYŁ WYMIENIĆ (WYBUDOWANA)

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

3.196

PZU S.A. 17881 Piotr Chmielewski

 System INFO-EKSPERT
 /SRTSiRD

Strona 6

2022/01/22

PL2022011881012

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

 Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Piotr Chmielewski

22.01.2022

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20220118

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA =

 NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE
 KOD CZ

G040	OBEJMUJE: OSPRZET PRZEŁOŻYĆ LUB WYMIENIĆ SZYBA POKRYWY TYŁ WYB/WBUD OBEJMUJE: RAMIĘ WYCIERACZKI, LISTWY OZDOBNE I WYKŁADZINY WYB/WBUD ZDERZAK T WYB/WBUD
B410	ZDERZAK T WYMIANA (WYBUDOWANY)
B420)	WSPORNIK ZDERZAKA T WYB/WBUD
B410)	SIEDZENIE T P KOMPL WYB/WBUD
B450	KOŁO JEZDNE P L ZDJECIE/ZALOZ
420018)	KOŁO (KOLA) PRZ WYB/WBUD (PR UZUP)
420018)	OPONA/FELGA PRZ L DEM/MONTAZ
420091)	KOŁO/KOLA WYWAZENIE
042214)	
1482	DRZWI PRZ P NAPRAWA
2239	POSZ CZĘŚCI SŁUPKA L NAPRAWA
4160	WNEKA KOŁA T Z P NAPRAWA
1000	osił szyby czoł dp pr NAPRAWA
1000	form tył NAPRAWA
1000	oklejenie pojazdu NAPRAWA

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9
2711	BLACHA ZAMYKAJĄCA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	21
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	14
3484	SC BOCZNA P CZ	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	21
0281	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	13
2581	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	10
1482	DRZWI PRZ P	ODNOWA LAKIERU	16
2239	POSZ CZĘŚCI SŁUPKA L	ODNOWA LAKIERU	7
0471	MASKA SILNIKA	LAK. WIERZCHNIE ST 2	6
1782	DRZWI T P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	7

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1
2711	BLACHA ZAMYKAJĄCA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1
3484	SC BOCZNA P CZ	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1
0281	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R
2581	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R
1482	DRZWI PRZ P	ODNOWA LAKIERU
2239	POSZ CZĘŚCI SŁUPKA L	ODNOWA LAKIERU
0471	MASKA SILNIKA	LAK. WIERZCHNIE ST 2

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 3

3.196

PZU S.A. 17881 Piotr Chmielewski

 System INFO-EKSPERT
 /SRTSiRD

Strona 7

PL2022011881012

2022/01/22

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Piotr Chmielewski

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20220118 22.01.2022

LAKIEROWANIE (według AZT)

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC KOSZT.MAT.

1782 DRZWI T P LAK. WIERZCHNIE ST 2

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ JC
WSPÓLCZYNNIK 49.00 PLN/RBG
CZAS LAKIEROWANIA 124
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL 23
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO 5
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : 152

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R
ODNOWA LAKIERU
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA 67.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.01.2022 / 01

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0255	POKR DOL L ZDERZ PRZ	5510-00-8155997PP	
0281	ZDERZAK P	B811C90-1N-TUV-PHR	
0317	UCHWYT L ZDERZAKA P	5504-00-8155933P	
0353	KIER POW PRZ D	52618 0D020	
0393	SPOILER PRZ DOL	76851 0D080	
0561	REFLEKTOR L	0E811700D330	
0707	KIERUNK BOCZNY L KPL	3941S01	
0741	BLOTNIK PRZ L	B811C31-1	
0771	IZOL BLOTNIKA PRZ L	53828 52120	
0773	IZOLAC G BLOTN PRZ L	53867 0D030	
0841	NADKOLE L	B811C38-7-TYG	
2581	ZDERZAK T	3795134002	
2620	WSPORNIK P ZDERZ T	52591 52270	
2633	WSPORN ZDERZAKA T	5502-00-8155980P	
2711	BLACHA ZAMYKAJĄCA	6503-05-8155650P	
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	67005 0D160	
3013	NAZWA PRODUCENTA	75446 0D030	
3015	EMBLEMAT PRODUCE TYL	75431 0D050	
3017	NAPIS MODELU TYL	75442 0D050	
3160	ZEST KLEJU SZYBY T		
3161	USZCZ D SZYBY TYLNEJ	64814 52040	
3162	USZCZ G SZYBY TYLNEJ	64813 52180	
3282	LAMPY TYLNA P	0E815510D251	
3488	ŚCIANA TYL P	3795131004	
4930	NAKŁ ZEW P SŁUPKA A	60117 0D060	

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 4

3.196

PZU S.A. 17881 Piotr Chmielewski

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 8

PL2022011881012

2022/01/22

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Piotr Chmielewski

USTALENIE	ZAKRESU	USZKODZEŃ	NR	PL20220118	22.01.2022
CZĘŚCI	ZAMIENNE		CENNIK STAN		: 01.01.2022 / 01
KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE		NUMER KATALOGOWY		
7201	FELGA P L		:42611 0D210		
7211	KOLPAK KOLA PRZ L		42602 52260		
9560	KOLPAK KOLA T P		42602 52260		

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 5

3.196

PZU S.A. 17881 Piotr Chmielewski

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona

PL2022011881012

2022/01/22

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20220118

 Pojazd TOYOTA YARIS SR
 Numer rejestracyjny / VIN CT8104F / VNKKH98330A168172
 Data pierwszej rejestracji: 2010-11-04 Rok produkcji: 2010
 Przebieg (oszacowany): 190 000 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU ZAKRESU USZKODZEŃ (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0255	POKR DOL L ZDERZ PRZ	5510-00-8155997PP	PJ	Pomoc Non Stop BLIC	
0281	ZDERZAK P	B811C90-1N-TUV-PHR	PC	Pomoc Non Stop PHIRA	
0317	UCHWYT L ZDERZAKA P	5504-00-8155933P	PJ	Pomoc Non Stop BLIC	
0353	KIER POW PRZ D	52618 OD020	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
0393	SPOILER PRZ DOL	76851 OD080	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
0561	REFLEKTOR L	OE811700D330	O	Pomoc Non Stop/ POLCAR	
0707	KIERUNK BOCZNY L KPL	3941S01	P	Pomoc Non Stop ABAKUS	
0741	BLOTNIK PRZ L	B811C31-1	PJ	Pomoc Non Stop BHMD	
0771	IZOL BLOTNIKA PRZ L	53828 52120	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
0773	IZOLAC G BLOTN PRZ L	53867 OD030	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
0841	NADKOLE L	B811C38-7-TYG	PJ	Pomoc Non Stop TONG YANG	
2581	ZDERZAK T	3795134002	P	Pomoc Non Stop/ AUTO ELEMENTS	
2620	WSPORNIK P ZDERZ T	52591 52270	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
2633	WSPORN ZDERZAKA T	5502-00-8155980P	PJ	Pomoc Non Stop BLIC	
2711	BLACHA ZAMYKAJĄCA	6503-05-8155650P	PJ	Pomoc Non Stop BLIC	
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	67005 OD160	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
3013	NAZWA PRODUCENTA	75446 OD030	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
3015	EMBLEMAT PRODUCE TYL	75431 OD050	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
3017	NAPIS MODELU TYL	75442 OD050	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
3161	USZCZ D SZYBY TYLNEJ	64814 52040	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
3162	USZCZ G SZYBY TYLNEJ	64813 52180	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
3282	LAMPA TYLNA P	OE815510D251	O	Pomoc Non Stop/ POLCAR	
3488	ŚCIANA TYL P	3795131004	P	Pomoc Non Stop/ AUTO ELEMENTS	
4930	NAKŁ ZEW P SŁUPKA A	60117 OD060	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
7201	FELGA P L	42611 OD210	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
7211	KOLPAK KOLA PRZ L	42602 52260	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	
9560	KOLPAK KOLA T P	42602 52260	O	Pomoc Non Stop TOYOTA	

Informujemy, że ustalenie zakresu uszkodzeń zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

* średniej stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez zakłady naprawcze działające na terenie miejsca zamieszkania,

3.196

PZU S.A. 17881 Piotr Chmielewski

 System INFO-EKSPERT
 /SRTSiRD

Strona 11